

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

### Электроинструменты



595 0382



595 0485



595 0416



595 1305



595 1374



595 1381

### Аксессуары – Специальные шероховальные двигатели

Арт. №	Наименование	Содержание	Кол-во
595 0382	Гибкий вал W 10, резиновая оболочка, около 2000 мм	1	1
595 0485	Гибкий вал W 12, резиновая оболочка, около 2000 мм	1	1
595 0409	Гибкий вал W 12, металлическая оболочка, около 2000 мм	1	1
595 0492	Гибкий вал W 15, резиновая оболочка, около 2000 мм	1	1
595 0416	Гибкий вал W 15, металлическая оболочка, около 2000 мм	1	1
595 0399	Запасной сердечник вала W 10	1	1
595 0423	Запасной сердечник вала W 12	1	1
595 0430	Запасной сердечник вала W 15	1	1
595 0911	Запасная резиновая оболочка W 12	1	1
595 0928	Запасная резиновая оболочка W 15	1	1
595 0447	Запасной резиновый шланг W 12	1	1
595 0454	Запасной резиновый шланг W 15	1	1
595 0461	Запасная рукоятка из алюминия W 12/W 15	1	1
595 1295	Адаптер Подходит для: Подключение гибкого вала W 12 к валу W 15 (двигатель)	1	1
595 1374	Адаптер Подходит для: Подключение гибкого вала W 15 к валу W 12 (двигатель)	1	1
595 1381	Адаптер Подходит для: Шероховальный двигатель	1	1
595 1305	Выключатель на рукоятке	1	1